Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie i dostosowania ich do Państwa

indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach

końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej

przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień

przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Akceptuję

Raport o sytuacji powodziowej

Raport dot. sytuacji powodziowej na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Stan na dzień 23 maja 2010r.

Odział Bielsko - Biała

Powiat bielski W stosunku do poprzednich raportów zostały zgłoszone jeszcze szkody na ciekach:
Gmina Kozy
Kozówka w rejonie ul.Nadbrzeżnej w Kozach - uszkodzone budowle regulacyjne. Leśniówka w rejonie ul.Łukowa w Kozach zniszczony brzeg, uszkodzone umocnienie z płyt betonowych , podmyte drzewa.

Czerwonka w rejonie ul.Listonoszy w Kozach uszkodzone umocnienie brzegu, wymyty kamień oraz w rejonie ul. Podgórska podmyty prawy brzeg , wyrwy brzegowe Pisarzówka w rejonie ul.Sikorek w Kozach poniżej stopnia wybój denny , zniszczone ubezpieczenie na lewym brzegu oraz w obrębie mostu w ul.Dolnej w Kozach wyrwy brzegowo-denne , zniszczone ubezpieczenie brzegowe, podmyty most.

Gmina Porąbka
Bujakówka w rejonie ul.Stara Karczma w Bujakowie zniszczone ubezpieczenie brzegowo-denne, powstały wyrwy brzegowe zagrożenie dla budynku mieszkalnego.

Gmina Bielsko-Biała Wapienicki wyrwy brzegowe podmyta ul.Regera w Bielsku-Białej oraz powyżej mostu w ciągu drogi S1
Bielsko-Biała-Cieszyn do mostu w ciągu ul.Sobieskiego zniszczone budowle umocnieniowe, wyrwy brzegowe.

Gmina Jasienica
Jasienicki dalsze uszkodzenia na odcinku powyżej ul.Bielskiej w Jasienicy.

Aktualnie na stanie magazynu przeciwpowodziowego w Bielsku-Białej jest 10 794 szt. worków, w ciągu ubiegłej doby nie zgłoszono żadnych potrzeb w tym zakresie.

Powiat cieszyński

Sytuacja powodziowa na terenie powiatu Cieszyn ustabilizowała się. Dodatkowo zgłoszono następujące szkody wyrządzone przez wody powodziowe:

Gmina Brenna

Wschodnica Górki Wielkie podmyta ul. Słowicza, ul. Podgórka,

Gmina Cieszyn

dopływ Kalembianki w Cieszynie osunięta skarpa, uszkodzone umocnienia koryta

Gmina Skoczów

Pogórzanka zalane nieruchomości w Pogórzu,

Lewobrzeżna Młynówka Kiczycka w Ochabach Małych wyrwa w skarpie

Gmina Goleszów

Puńcówka w Puńcowie duża wyrwa w skarpie zagrażająca budynkom w Lesznej Górnej podmyte drzewa

zagrażają okolicznym budynkom i drodze powiatowej, wyrwy w skarpach, osunięta ziemia do koryta cieku

tworzy zatory,

Gmina Hażlach

Lutnia w Hażlachu uszkodzone umocnienia skarp, wyrwy w rejonie ul.Karnowiec

Gmina Ustroń

Lipowiecki w Ustroniu wyrwa w lewej skarpie zagrażająca budynkom przy ul. Bernadka

Aktualnie na stanie magazynowym w Cieszynie jest 2 350 szt. worków, w ciągu ubiegłej doby nie zgłoszono

żadnych potrzeb w tym zakresie.

Powiat żywiecki

Bez zmian

Bardzo duże szkody występują również w korycie rzeki Iłownicy w miejscowościach Roztropice, Iłownica i

Landek gmina Jasienica - zniszczone są ubezpieczenia brzegowo-denne, powstały głębokie wyrwy na odcinkach

obwałowanych i nieobwałowanych od ujścia cieku Łańskiego w Roztropicach do granicy z gminą Czechowice-

Dziedzice w Landeku.

Biuro terenowe Racibórz

Wały przeciwpowodziowe na terenie działania Biura Terenowego w Raciborzu monitorowane są na bieżąco.

Miasto Racibórz

Otwarta została zasuwa na jazie „ Studzienna".

Woda rzeki Odry i kanału Ulga powraca stopniowo do swojego koryta.

Gmina Rudnik

Woda rzeki Odry stopniowo opada.

Podtopione miejscowości Grzegorzowice i Lasaki.

Gmina Nędza

Nadal nie została uruchomiona pompownia w Ciechowicach.

Przepompowywana jest woda z zawala na wysokości pompowni Ciechowice za pomocą pomp przewoźnych.

Otwarto częściowo zasuwę na budowli wylotowej pompowni Ciechowice dla umożliwienia grawitacyjnego

odpływu wód z zawala.

Gmina Kuźnia Raciborska

Pompownia wałowa w miejscowości Turze - aktualnie pracuje 1 pompa z agregatu prądotwórczego.

Systematycznie wypompowywana jest woda z zawala.

Gmina Krzyżanowice, Krzanowice,

Wystąpiły uszkodzenia w skarpach cieków na terenie gmin.

W całości lokalne podtopienia.

Sytuacja powodziowa na terenie działania Biura Terenowego w Raciborzu nadal utrzymuje się na poziomie

alarmowym (wodowskaz Miedonia).

Wody rzek Odry, Kanału Ulga, Suminy, Rudy wracają bardzo powoli do swoich koryt.

Wały przeciwpowodziowe nie wykazują przesiąków.

Stan wody na wodowskazach z godz. 11:00

Chałupki - 454 cm

Krzyżanowice - 550 cm

Miedonia - 643 cm

Biuro terenowe Zawiercie

Biuro Terenowe Zawiercie informuje, że na naszych terenach poziom wód w korytach rzek i cieków stopniowo

się obniżył i nadal stan wody się stabilizuje. Istnieją lokalne podtopienia łąk i pól, które były spowodowane

ulewnymi opadami 21.05.2010r.

Biuro terenowe Gliwice

Brak opadów w ciągu dnia. Sytuacja poprawia się.

Zgłoszono szkody:

Ciek Toszecki (gmina Toszek, Powiat Gliwicki) - okolica ul. Oracze w miejscowości Toszek, uszkodzone

ubezpieczenie brzegowe (podmyte płyty betonowe);

Ciek Rokitnicki - na prawej skarpie w odległości ok. 30m w górę cieku od ul. Żernickiej w dzielnicy

Żerniki w Gliwicach powstała wyrwa w skutek powalonego drzewa.

Ciek Kozłówka - miejscowość Kozłów, ul. Średniej - na skarpach powstały wyrwy, uszkodzeniu uległo

biologiczne ubezpieczenie brzegowe na długości ok 10m

Zbiornik Słupsko - Zwierciadło wody na poziomie (207,32 m n.p.m.). W stosunku do dnia wczorajszego

obniżyło się o 8cm.

Biuro terenowe Bieruń

Magazyn przeciwpowodziowy w Bieruniu został zalany.

Wały rzeki Wisły w Bieruniu Nowym - na zawalu wału Wisły znajduje się większy poziom wody niż w korycie

rzeki. Zostaje spuszczana woda z zalanych terenów do koryta rzeki Wisły. Na wale rz. Wisły przy moście ulicy

Warszawskiej powstała wyrwa - zostały rozpoczęte prace polegające na uszczelnieniu wału.

Wał rzeki Przemszy, Bieruń - Czarnuchowice - poziom wody w rzece znacznie się obniżył. Przepust w ul.

Nadbrzeżnej zostaje udrożniony w celu umożliwienia swobodnego spływu wody z terenów zalanych do koryta

rzeki.

Wał rzeki Gostynki - lewy wał w km ok. 1+300 za mostem w ul. Krupniczej w Bieruniu został przerwany w

nocy z 17-18.05.2010 na dł. 51 m i gł. 1,8 - 2,8 m. Woda rzeki Gostynki płynie w korycie a woda z zalanego

terenu spływa do Gostynki. Zostały rozpoczęte prace przygotowawcze do usunięcia wyrwy w wale.

Biuro terenowe Pszczyna

humusowej w wale powstałe wskutek wypływu strumienia wody z węża przepompowującego wodę z zawala.

Zgłoszono OSP potrzebę zabezpieczenia tego uszkodzenia.

W rejonie ul. Babudy w m. Góra mieszkańcy z tego terenu zgłosili, że najprawdopodobniej nie została

domknięta klapa mnicha stawowego, w związku z tym następował wypływ wody do przyległego stawu.

Ponadto zawnioskowali aby wybudować nowy odcinek wału na terenach rolnych w międzywalu o długości

około 500 m, zlokalizowany w rejonie km 15+000 rz. Wisły. W tym rejonie nastąpiło zalanie użytków rolnych.

Wał rz. Wisły w m. Góra w km 17+880 - 21+300 i 21+700 - 22+850

Na tym odcinku wszystkie drogi dojazdowe do obwałowań były zamknięte. W związku z tym nie

przeprowadzono oględzin. Miejscowa OSP zgłosiła, że nastąpiło niewielkie osuwisko w rejonie rurociągu Go-

Cza.

W rejonie w/w obwałowań na zawalu wystąpiły lokalne podtopienia i miejscowa OSP pompuje wodę do

międzywala rz. Wisły.

Wał rz. Wisły w m. Wola w km 10+580 - 13+300

Woda nie przelała się przez koronę wału. Nie stwierdzono przecieków przez korpus wału. W rejonie km wału

2+850 - 2+750tj. w okolicy ul. Powstańców, przy stopie wału po stronie odpowietrznej wystąpił niewielki

wypływ wody w 4 punktach, który został zabezpieczony workami. Wypływ ten nastąpił wtedy kiedy lustro wody

w międzywalu utrzymywało się na poziomie ok. 0,5 m od korony wału. W dniu dzisiejszym lustro wody w

międzywalu było na poziomie ok. 2,5 m od korony wału i nie zaobserwowano w tych punktach wypływu wody.

W rejonie obwałowań na zawalu wystąpiły lokalne podtopienia i miejscowa OSP pompuje wodę do międzywala

rz. Wisły.

Wał rz. Wisły w Grzawie - brak możliwości dojazdu.

Dodana: 27 październik 2023 14:06