Sytuacja powodziowa

Raport dotyczący sytuacji powodziowej na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

19.05.2010 r. godz. 8:00

Oddział Częstochowa

Powiat Częstochowa, gm. Częstochowa

Dokonano przeglądu rzek i wałów na terenie miasta Częstochowy, pow. Częstochowa - rzeka Konopka, Stradomka, Warta, Kucelinka - woda wystąpiła z koryt rzek, zalane jezdnie, podtopione budynki w dzielnicy Zawodzie oraz Stradom.

Biuro Terenowe Racibórz

Liczba worków na stanie 10000 szt., wydane 0 szt.

Biuro Terenowe Zawiercie

ciek Żelisławicki km 0+500 - 1+000, 2+700 - 4+200, powiat będziński, gm. Siewierz - stan wody sukcesywnie się obniża, stały kontakt z gminą, obserwacja stanu wody.

ciek Trzebyczka km 0+500 - 1+300, pow. będziński, gm. Siewierz - zalanie terenów poza wałami nie z przyczyn wód Trzebyczki, stan wody w korycie nie stanowi zagrożenia. Stan obwałowania dobry, stały kontakt z gminą.

rzeka Mitręga km 7+200 - 9+200, pow. zawierciański, gm. Łazy - stan wody sukcesywnie się obniża, nie ma zagrożenia. Stały kontakt z gminą o obserwacja stanu wody.

ciek Wielonka 0+000 - 0+800, pow. będziński, gm. Wojkowice - zalanie terenów poza wałami w wyniku braku możliwości odprowadzenia wód deszczowych. Bardzo wysoki stan wody przy ujściu w rejonie mostu w ul. Gierymskiego z uwagi na cofkę z rzeki Brynica, co uniemożliwia odpływ wód - stan wody się obniża. Stały kontakt z gminą o obserwacja stanu wody.

rzeka Pilica km 309+200 - 315+700, 294+700 - 295+900, pow. Zawierciański, gm. Pilica - lokalne wystąpienia wód z koryta rzeki powodujące zalanie łąk i kilku zabudowanych posesji. Stan wody się obniża. Stały kontakt z gminą o obserwacja stanu wody.

ciek Jawożnik km 1+280 - 2+500, pow. będziński, gm. Wojkowice - woda wystąpiła z koryta cieku zalewając posesje. Stały kontakt z gminą o obserwacja stanu wody.

STAN WAŁÓW P.POWODZIOWYCH
ciek Trzebyczka - przesiąków nie stwierdzono, straty na wałach nie wystąpiły, wymagają bieżącej konserwacji.

ciek Wielonka - przesiąków nie stwierdzono. Z uwagi na b. wysokie stany w odbiorniku tj. rzece Brynicy, powodujące cofkę w ujściowym odcinku cieku Wielonka - istnieje pilna potrzeba podwyższenia wałów na

odcinku 0+000 - 0+600.

ciek Jawożnik - przesiąków nie stwierdzono, straty na wałach nie wystąpiły, wymagają bieżącej konserwacji.

Biuro terenowe Gliwice - powiat tarnogórski gliwicki

Sytuacja na ciekach przedstawia się następująco:

- ciek CZARNIAWKA, gm. Zabrze, pow. Zabrze - znacznie podwyższony stan wody w korycie cieku, miejscowe podtopienia,

- ciek ROKITNICKI, gm. Zabrze, pow. Zabrze - znacznie podwyższony stan wody w korycie cieku, miejscowe podtopienia,

- ciek DRAMA gm. Pyskowice, pow. gliwicki - sytuacja ulega poprawie, poziom wody w korycie obniża się,

- ciek DRAMA gm. Zbrosławice, pow. tarnogórski - powstał zator w postaci drzewa w Kamieńcu w ul. Gliwickiej,

- ciek OSTROPKA, gm. Gliwice, pow. Gliwice - w rejonie ul. Słowackiego woda mieści się w korycie,

- ciek KNURÓWKA, gm. Knurów, pow. gliwicki - sytuacja ulega poprawie, poziom wody w korycie obniża się,

- ciek BRZEŹNICA, STOŁA, GRANICZNA WODA, DĘBIENICA gm. Tworóg, pow. tarnogórski - sytuacja ulega poprawie, poziom wody w korycie obniża się. Stoła wylała w msc. Koty, Wesoła, Potempa, zalane tereny przybrzeżne, łąki, zabudowania mieszkalne,

- zb. SŁUPSKO, gm. Rudzianiec, pow. gliwicki - poziom wody w zbiorniku na dzień 19.05 br. godz.: 7:40 kształtował się na poziomie 207,45 m n.p.m. Podjęte działania: całkowicie otwarte są oba upusty denne, przepławka, woda jest spuszczana również wylotem dokowym (brak możliwości dalszego sterowania zbiornikiem). Woda w cieku Toszeckim poniżej zapory opadła o ok. 10 cm.

- zb. Brzeźnica, gm. Tworóg, pow. tarnogórski - z informacji uzyskanej z UG Tworów w dniu 18.05.2010 o godz. 18 woda na zbiorniku obniżyła się o ok. 10 cm w stosunku do godz. 11 tego samego dnia.

Biuro Terenowe Bieruń

Magazyn przeciwpowodziowy w Bieruniu został zalany.

Wały rzeki Wisły w Bieruniu Nowym - na zawalu wału Wisły znajduje się większy poziom wody niż w korycie rzeki. Przelewa się woda przez drogę krajową 44 (Oświęcim - Tychy).

Wał rzeki Przemszy, Bieruń - Czarnuchowice - w całości pod kontrolą straży pożarnej i mieszkańców.

Wał rzeki Gostynki - przerwany na dł. ok. 100 m, wał lewy w km ok. 1+300 za mostem w ul. Krupniczej w Bieruniu. W Tychach wał Gostynki nie jest uszkodzony, lokalne podtopienia.

Wał rzeki Mlecznej, Bieruń Stary - w całości lokalne podtopienia. Poziom wody w międzywalu powoli opada.

Ciek Tyski, Tychy - jest w korycie, woda powoli opada.

Ciek Bolina - woda wystąpiła z koryta, zalane ogródki działkowe przy ul. Boliny i Sosnowieckiej w Mysłowicach, dalej most w ul. Świerczyny i most kolejowy w ul. Obrzeżnej - są zamknięte i zalane.

Ciek Goławiecki, Bieruń - woda w międzywalu, ul. Równoległa, która jest jednocześnie koroną wału - jest zabezpieczona workami. Przy ul. Wawelskiej po lewej stronie na ok. 70 m brak wału. Woda podtapia przyległą ul. Skowronków.

Dodana: 27 października 2023 13:43